

监 理 日 志

工程名称: 湖南富翔物流工贸有限公司16MW屋顶分布式光伏电站项目

日期	2017年12月7日 星期四	气候	晴	气温	4℃~12℃
监理人员动态:	监理到场正常巡视		材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场 无取样见证		
施工方人员动态:	8人				
施工机械动态:	无施工机械				
施工进度情况	基础出圈梁支模今日完成40% 二次包基石出圈梁支模今日完成80% 1#箱变基石出圈梁支模完成5%				
检查发现的问题	梁支模缝隙过大				
处理措施、意见、结果	缝隙过大支模重新支模,且无缝隙				
协调内容或其他					
记录人	王佳君	总监签阅	刘士发		

