

监 理 日 志

工程名称: 湖南富翔物业工贸有限公司16MW屋顶分布式光伏电站项目

日期	2017年12月9日 星期六	气候	晴	气温	5~13°
监理单位动态:	监理单位正常开展工作		材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场 无取样见证		
施工方人员动态:	3人				
施工机械动态:	无施工机械				
施工进度情况	完成两个箱变基础出圈梁支模				
检查发现的问题	个别圈梁支模有缝隙				
处理措施、意见、结果	已对有缝隙的支模整改				
协调内容或其他					
记录人	王佳君	总监签阅	刘士发		

