

监 理 日 志

工程名称: 湖南富翔物流工贸公司1.6MW屋顶分布式光伏电站项目

日期	2018年1月2日 星期二	气候	晴	气温	3°~10°
监理人员动态:	监理到场		材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场 无取样见证		
施工方人员动态:	17人				
施工机械动态:	群架1台				
施工进度情况	乙号屋面组件散料 甲号屋面组件安装				
检查发现的问题	1. 组件散料施工人员散料方式不正确, 容易造成组件隐裂. 2. 部分组件安装时安装边压				
处理措施、意见、结果	1. 已要求散料时必须工人抬板 2. 已要求对持安装边压组件安装边压				
协调内容或其他	要求施工单位加快接地制作.				
记录人	王佳君	总监签阅	刘才发		

