

监 理 日 志

工程名称: 湖南富翔物流工贸公司16mw屋顶分布式光伏电站项目

日期	2018 年 1 月 6 日 星期六	气候	雨	气温	0°~3°
监理单位动态:	监理到场		材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场 无取样见证.		
施工方人员动态:	18人				
施工机械动态:	无施工机械				
施工进度情况	2号屋面组件安装 1号屋面接地制做、汇流箱接线.				
检查发现的问题	发现部分组件MC4接头散在屋面 发现现场屋面排水沟有施工垃圾未清理.				
处理措施、意见、结果	要求所有未接线组件MC4接头必须绑在组件背面. 要求对屋面排水沟内垃圾进行清理,已清理.				
协调内容或其他					
记录人	王佳君	总监签阅	刘才发		

