

监 理 日 志

工程名称: 湖南富翔物流工贸有限公司1.6mw屋顶分布式光伏电站项目

日期

2018 年 1 月 8 日 星期 一

气候

晴

气温

-3°~6°

监理人员动态: 监理到场

施工方人员动态: 18人

施工机械动态: 无施工机械

材料进场、取样见证、合格情况:

无材料进场

无取样见证

施工进度情况

光纤熔接完成

桥架安装累计完成 70%

设备接地累计完成 80%

检查发现的问题

1. 现场存在施工人员在屋面抽烟现象。
2. 现场有施工垃圾未及时清理。

处理措施、意见、结果

1. 已要求施工人员严禁在施工区域抽烟。
2. 已要求及时清理现场垃圾, 已清理。

协调内容或其他

记录人

王佳男

总监签阅

刘 俊

