

监 理 日 志

工程名称: 湖南富翔物流工贸有限公司1.6mw屋顶分布式光伏电站项目

日期	2018年1月9日 星期三	气候	晴	气温	0°~11°
监理人员动态:	监理到场	材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场 无取样见证			
施工方人员动态:	18人				
施工机械动态:	无施工机械				
施工进度情况	3x25电缆敷设 组件安装				
检查发现的问题	1. 部分组件安装歪斜 2. 爬梯多人同时上下				
处理措施、意见、结果	1. 已要求整改歪斜组件, 已整改. 2. 已要求爬梯最多1人同时上下.				
协调内容或其他					
记录人	王佳碧	总监签阅	刘 升 发		

