

监 理 日 志

工程名称: 湖南富翔物流工程技术有限公司 110kV 屋顶分布式光伏电站项目

日期	2018 年 1 月 17 日 星期三	气候	晴	气温	1°~12°
监理人员动态:	监理到场	材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场 无取样见证			
施工方人员动态:	8人				
施工机械动态:	无吊车、搅拌机				
施工进度情况	1. 西电区石更化消缺 2. 桥架盖板消缺				
检查发现的问题	1. 现场屋面存在施工垃圾未清理 2. 现场电缆井制作进度缓慢				
处理措施、意见、结果	1. 已要求现场施工队清理垃圾, 已清理 2. 已要求施工单位尽快安排电缆井制作施工队				
协调内容或其他					
记录人	王佳男	总监签阅	刘广发		

