

监 理 日 志

工程名称: 湖南富源物资工贸有限公司16mw屋顶光伏老光伏电站项目

日期	2018年1月19日 星期五	气候	晴	气温	0°~13°
监理单位动态:	监理到场	材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场 无取样见证.			
施工方人员动态:	4人				
施工机械动态:	无施工机械				
施工进度情况	围栏制作完成100%				
检查发现的问题	发现现场施工材料堆放杂乱				
处理措施、意见、结果	已要求施工单位将施工材料整齐堆放整齐.				
协调内容或其他					
记录人	王林	总监签阅	刘俊		

