

# 监 理 日 志

工程名称: 浙能电力物流工贸公司16MW屋顶分布式光伏电站项目

日期	2018年1月26日 星期五	气候	雨夹雪	气温	-1°~3°		
监理人员动态:	监理到场			材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	无施工人员			无材料进场 无取样见证			
施工机械动态:	无施工机械						
施工进度情况	因雨雪天气影响路面湿滑未施工						
检查发现的问题	检查施工材料发现部分建筑材料受潮						
处理措施、意见、结果	已要求施工单位重新制作材料并更换受潮材料,已重新编写计划						
协调或其他							
记录人	王佳丽	总监签阅	刘峰				



由 扫描全能王 扫描创建