

# 监 理 日 志

工程名称: 160kV 变电站工程 1.6MW 屋顶分布式光伏电站项目

|            |                                         |                                   |     |    |        |
|------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|-----|----|--------|
| 日期         | 2018 年 1 月 27 日 星期六                     | 气候                                | 雪   | 气温 | -4°~0° |
| 监理单位动态:    | 监理单位到场                                  | 材料进场、取样见证、合格情况:<br>无材料进场<br>无取样见证 |     |    |        |
| 施工方人员动态:   | 无施工人员                                   |                                   |     |    |        |
| 施工机械动态:    | 无施工机械                                   |                                   |     |    |        |
| 施工进度情况     | 今日因下雪未施工                                |                                   |     |    |        |
| 检查发现的问题    |                                         |                                   |     |    |        |
| 处理措施、意见、结果 |                                         |                                   |     |    |        |
| 协调内容或其他    | 雨雪天气彩钢瓦屋面湿滑且暗项目彩钢瓦屋面致几处安全隐患单位禁止彩钢瓦屋面施工。 |                                   |     |    |        |
| 记录人        | 王德君                                     | 总监签阅                              | 刘才全 |    |        |

