

# 监 理 日 志

工程名称: 湖南富翔物流工程公司16mw屋顶分布式光伏电站项目

日期	2018年1月28日 星期日	气候	两夹雪	气温	-5~1°
监理人员动态:	监理到场		材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场 无取样见证		
施工方人员动态:	已施工人员				
施工机械动态:	无施工机械				
施工进度情况	因雨雪天气今日未施工。				
检查发现的问题	检查设备仓基础内电缆排管孔未穿线孔封堵者				
处理措施、意见、结果	要求施工单位对基础内电缆排管孔穿线孔进行封堵者				
协调内容或其他	雨雪天气彩钢瓦屋面湿滑且目前屋顶彩钢瓦屋面未安装 要求施工单位禁止到屋面施工				
记录人	王健		总监签阅	刘俊	

