

监 理 日 志

工程名称: 长沙康乐包装有限公司2.0MW屋顶分布式光伏电站项目

日期	2017年12月2日 星期三	气候	晴	气温	6~14°
监理人员动态:	监理到场, 正常工作巡视		材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场 无取样见证		
施工方人员动态:	8人				
施工机械动态:	无施工机械				
施工进度情况	基础圈梁绑扎 基础支撑				
检查发现的问题	<ol style="list-style-type: none"> 1. 部分圈梁箍筋大小不合适 2. 部分圈梁箍筋间距太大 3. 部分支模缝隙太大 4. 现场存在施工人员未带安全帽现象 				
处理措施、意见、结果	<ol style="list-style-type: none"> 1. 部分圈梁箍筋大小不合适问题已整改 2. 部分圈梁箍筋间距太大已整改 3. 部分支模缝隙太大已整改 4. 下午未发现有未带安全帽现象 				
协调内容 或其他					
记录人	王佳君	总监签阅	胡培		

