

监 理 日 志

工程名称: 长沙康平包装有限公司20MW屋顶分布式光伏电站项目

日期	2017年12月13日 星期三	气候	雨	气温	4~8
监理人员动态:	监理到场, 正常工作巡视		材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场 商混取样见证		
施工方人员动态:	10人				
施工机械动态:	商混一辆				
施工进度情况	基础圈梁浇筑完毕				
检查发现的问题	<ol style="list-style-type: none"> 1. 圈梁与竖筋之间未绑扎 2. 现场有未佩戴安全帽现象 3. 浇筑振捣不及时 				
处理措施、意见、结果	<ol style="list-style-type: none"> 1. 圈梁与竖筋之间已绑扎 2. 未佩戴安全帽现象下午未出现 3. 对圈梁浇筑进行旁站 				
协调内容或其他					
记录人	王佳慧		总监签阅	刘培	

