

监 理 日 志

工程名称: 长沙康乐包装有限公司20MW屋顶分布式光伏电站项目

日期	2017年12月23日 星期六	气候	晴	气温	4~15
监理单位动态:	监理到场, 正常巡视		材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场 无取样见证.		
施工方人员动态:	20人				
施工机械动态:	无施工机械				
施工进度情况	夹具组装 1号屋面导轨安装完成40%				
检查发现的问题	1. 现场存在个别施工人员未带安全帽现象. 2. 个别导轨安装不在一条水平线				
处理措施、意见、结果	1. 已要求施工人员必须带安全帽. 2. 已要求施工人员整改, 整改后已安装导轨没有不在一条水平线上的现象.				
协调内容或其他					
记录人	王佳君	总监签阅	刘 俊		

