

监 理 日 志

工程名称: 长沙康华包装有限公司20000V屋顶分布式光伏电站项目

日期	2017年12月27日 星期三	气候	晴	气温	2°~13°
监理单位动态:	监理单位: 监理部		材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场 无取样见证.		
施工方人员动态:	3人				
施工机械动态:	无施工机械				
施工进度情况	逆变器、汇流箱支架焊接点的喷漆. 基础接地制作完成. 桥架内电缆的排序绑扎. 设备间设备的调试.				
检查发现的问题	设备间箱变电缆未穿管. 现场施工垃圾未及时清理.				
处理措施、意见、结果	设备间箱变电缆已穿管. 现场施工垃圾已清理.				
协调内容或其他					
记录人	王佳君		总监签阅	王佳君	

