

监 理 日 志

工程名称: 长沙康卓包装有限公司2.0mW屋顶分布式光伏电站项目

日期	2017年12月29日 星期五	气候	晴	气温	5~14°
监理人员动态:	监理到场		材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场 无取样见证。		
施工方人员动态:	30人				
施工机械动态:	无施工机械				
施工进度情况	屋面光伏线放线 光伏线做头。 逆变器电缆接线。				
检查发现的问题	1. 设备仓内个别设备电缆接线时封堵不严 2. 踏步梯存在孔洞上下。				
处理措施、意见、结果	1. 要求对设备仓内设备的进线口进行严密封堵。 2. 要求与踏步梯同时不能重且不得超过2人。				
协调内容或其他					
记录人	王佳君	总监签阅	刘俊		

