

监 理 日 志

工程名称: 长沙康乐包装有限公司 20MW 屋顶分布式光伏电站工程

日期	2017 年 12 月 6 日 星期三	气候	晴	气温	7℃~14℃
监理人员动态: <u>监理到场正常巡视</u>			材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场 无取样见证		
施工方人员动态: 无施工人员					
施工机械动态: 无施工机械					
施工进度情况	爬梯定位, 破路定位, 排架定位				
检查发现的问题	早上检查发现昨晚浇筑后底板有空凹处未处理, 个别立柱钢筋歪斜				
处理措施、意见、结果	要求尽快整改与校正, 未整改.				
协调内容或其他	:				
记录人	王佳君	总监签阅	刘士发		

