

监 理 日 志

工程名称: 长沙康乐包装有限公司26mw屋顶分布式光伏电站项目

日期	2018年1月1日 星期一	气候	雨	气温	2~9°
监理人员动态:	11人 监理到岗		材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场 无取样见证		
施工方人员动态:	30人				
施工机械动态:	无施工机械				
施工进度情况	1号屋面组件安装 2号屋面支架安装前放线定线				
检查发现的问题	1. 组件安装存在歪斜 2. 逆变器安装不在一条水平线上				
处理措施、意见、结果	1. 已要求施工单位对歪斜组件整改 2. 已要求逆变器支架要在一条水平线上				
协调内容或其他	屋面湿滑, 要求施工注意安全, 不得在屋面打闹				
记录人	王佳鑫		总监签阅		

