

监 理 日 志

工程名称: 长沙康乐包装有限公司 20MW屋顶分布式光伏电站项目

日期	2018年1月2日 星期二	气候	晴	气温	3°~10°
监理人员动态: 监理到场		材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场 无取样见证			
施工方人员动态: 30人					
施工机械动态: 无施工机械					
施工进度情况	2号屋面更安装 2号屋面导线管材料				
检查发现的问题	1. 夹贝安装发现有焊渣飞溅现象 2. 现场施工垃圾未及时清理				
处理措施、意见、结果	1. 已要求夹贝焊接时必须穿防护服, 已穿 2. 已要求现场垃圾要及时清理, 已清理				
协调内容或其他					
记录人	王佳君	总监签阅	刘少华		

