

监 理 日 志

工程名称: 长沙康乐包装有限公司2.0MW屋顶分布式光伏电站项目

日期	2018年1月16日 星期二	气候	晴	气温	5~10°
监理人员动态:	监理 孙均	材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场 无取样见证.			
施工方人员动态:	8人				
施工机械动态:	无施工机械				
施工进度情况	1. 西面区瓦更换完成.				
检查发现的问题	1. 西面区浇筑时振捣不及时 2. 发现施工人员在室内抽烟现象.				
处理措施、意见、结果	1. 已督促浇筑振捣到位并要求浇筑后收面必须平整. 2. 已要求施工人员严禁在室内抽烟.				
协调内容或其他					
记录人	王佳君	总监签阅	刘俊		

