

监 理 日 志

工程名称: 宜兴云电新能源有限公司28MW屋顶分布式光伏发电项目

日期	2017年12月7日 星期一	气候	多云	气温	2℃-12℃
监理单位动态:	施工方人员动态:	施工机械动态:	材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	施工机械动态:				
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 配电箱基础板安装 2. 支架安装就位 3. 约21人约38人				
检查发现的问题	1. 开工资料未进行审核 2. 进场材料尚未进行审核 3. 机械进场以及操作人员未进行审核。				
处理措施、意见、结果	1. 整理收集开工资料进行审核 2. 收集进场材料合格证出厂证明, 按单进行审核 3. 整理机械进场, 特种操作人员资格审核的工作				
协调内容或其他					
记录人	李德	总监签阅			