

监 理 日 志

工程名称: 宣光远电新能海自限公司28MW屋顶分布式光伏发电项目

日期	2017年12月16日 星期六	气候	晴	气温	-3℃~6℃
监理人员动态:	施工现场巡视	材料进场、取样见证、合格情况: 逆变器进场			
施工方人员动态:	施工进行中				
施工机械动态:	逆变器吊装				
施工进度情况 施工部位	1. 逆变器吊装 2. 逆变器调试 3. 施工人员28人				
检查发现的问题	1. 逆变器吊装过程中 1. 逆变器吊装过程中吊钩未栓牢均自落, 存在 1. 逆变器吊装过程中吊钩不规范存在安全隐患。				
处理措施、意见、结果	1. 吊钩进行规范处理消除安全隐患 2. 吊钩进行规范处理。				
协调内容 或其他					
记录人	李万忠	总监签阅			