

电 监 理 日 志

工程名称: 宣统街新能海有源同乐东管站mm至2分分布式光伏发电

日期	2017年12月20日 星期三	气候	晴	气温	-2(-10℃)
监理人员动态: 3名2班现场检查		材料进场、取样见证、合格情况: 电缆进场 电缆进场			
施工方人员动态: 3名工班作业					
施工机械动态: 机械未动					
施工进度情况	1. 电缆敷设 2. 电缆桥架安装 3. 电缆头制作				
检查发现的问题	1. 桥架平整度不足 2. 桥架间有缝隙不牢固				
处理措施、意见、结果	1. 桥架平整度调整 2. 桥架间重新加固				
协调内容或其他					
记录人	李德	总监签阅			