监 理 日 志

工程名称：宜兴[illegible]新能源[illegible]20MW[illegible]光伏发电项目

日期	2017年12月24日 星期二	气候	晴	气温	1℃-~~[illegible]~~11℃

监理人员动态：~~[illegible]~~ 3台2安全巡检	材料进场、取样见证、合格情况： 无
施工方人员动态：3台2进行中	
施工机械动态：机械未动	

施工部位 进度情况	1、[illegible] 2、配电柜[illegible]土建保护墙 3台2人共36人
检查发现的问题	1、配电柜基础土建保护墙施工3台2人员未带安全帽
处理措施、意见、结果	1、3台2进行安全教育[illegible]安全帽以[illegible]带
协调内容或其他	

记录人	李[illegible]	总监签阅	