

监 理 日 志

工程名称: 宣武区新能发有限公司综合办公楼工程

日期	2019年11月1日 星期一	气候	晴	气温	5°C - 11°C
监理人员动态: 徐理初 检查		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态: 徐理初 检查					
施工机械动态: 无					
施工进度情况	1. 浇筑混凝土 2. 钢筋绑扎 3. 模板安装 4. 钢筋工人数28人				
检查发现的问题	1. 支架变形, 斜杆变形 2. 支架变形, 斜杆变形, 需要调整				
处理措施、意见、结果	2. 对变形的斜杆进行调整				
协调内容或其他	徐理初 检查				
记录人	李 强	总监签阅			