

监 理 日 志

工程名称: 宣武区新建路市政道路工程 MPP 管道施工

日期	2018年1月13日 星期六	气候	晴	气温	-4(-4)
监理人员动态:	李万忠	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	项目经理 孙				
施工机械动态:	电缆锯				
施工进度情况	1. 电缆锯 2. 电缆敷设 3. 电缆敷设 4. 电缆敷设				
检查发现的问题	1. 电缆敷设未设置警示带。 2. 电缆敷设时用电锯切割电缆外皮未戴防护眼镜应佩戴防护眼镜				
处理措施、意见、结果	1. 加强安全教育 2. 用电锯切割电缆外皮时戴防护眼镜				
协调内容或其他					
记录人	李万忠	总监签阅			