

监 理 日 志

工程名称: 宜兰市新建路路灯工程

日期	2018年1月16日 星期二	气候	小雨	气温	01℃-12℃
监理人员动态:	李万忠	材料进场、取样见证、合格情况: 防水卷材进场			
施工方人员动态:	施工人员3人				
施工机械动态:	吊车一台				
施工进度情况	1. 组件: 组件块地 2. 开电缆管 3. 设备箱 4. 施工人员24人				
检查发现的问题	1. 新包管组件边缘不齐不平整				
处理措施、意见、结果	组件进行测量, 测量上按量理字处理				
协调内容或其他					
记录人	李万忠	总监签阅			