

监 理 日 志

工程名称: 多伦县污水处理厂二期工程 28mm 管径 230

日期	2019 年 2 月 5 日 星期二	气候	晴	气温	-4℃-5℃
监理人员动态:	李强	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	孙永刚				
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 管道安装清理完成				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	李强	总监签阅			