

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年1月12日 星期五	气候	晴	气温	-8℃ - 3℃
监理单位动态:	姜元帅		材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态:	20人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	1号2号厂房屋顶组件安装, 汇流箱安装				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	上午设计院到现场针对昨天建设单位发现的阴影遮挡时间问题实地进行检查复核, 后续进行调整解决遮挡问题。				
记录人	姜元帅		总监签阅		