

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年1月13日 星期六	气候	晴	气温	-4℃-7℃
监理单位动态:	张元坤		材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态:	10人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	1号厂房屋顶组件安装。 东宏光伏车棚基础定位切割地面混凝土完成。				
检查发现的问题	公司唐经理和王经理到现场检查。 关于安全: 屋脊与女儿墙搭接处未达到安全高处 要求用彩旗警示 施工通道应搭设托盘 防止踩踏采光带				
处理措施、意见、结果	下发联系单 要求整改。				
协调内容或其他					
记录人	张元坤		总监签阅		