

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年1月25日 星期四	气候	多云	气温	-9℃ - -11℃
监理单位动态:	姜元坤		材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态:	15人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	整改2号厂房屋顶阴影遮挡组件 2号厂房屋顶桁架焊接 1号厂房屋顶桁架材料、做桁架支撑 车棚基础拆模并回填。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他					
记录人	姜元坤		总监签阅		