

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年1月6日 星期六	气候	多云	气温	-3℃-4℃
监理人员动态:	姜元帅		材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态:	20人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	2号厂房屋顶组件安装 汇流箱支架开始切料				
检查发现的问题	个别组件插头未按要求放置到组件下部支架槽里。 这样容易进水、灰尘等				
处理措施、意见、结果	现场要求注意整改。安装组件时必须做到预留的插头要放在不漏雨水、灰尘进入的地方。				
协调内容或其他					
记录人	姜元帅		总监签阅		