

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017 年 12 月 5 日	星期三	气候	晴	气温	-1℃ - 9℃
监理单位动态:	娄元中					
施工方人员动态:	18人					
施工机械动态:	叉车 1台					
施工进度情况 施工部位	1号厂房屋顶支架安装 屋顶15人 1# 2# 3# 箱变变压器基础 四周接地扁铁环网 焊接 3人					
检查发现的问题	支架(导线)安装过程中 个别导线不顺直					
处理措施、意见、结果	要求拉通导线绳保持整体顺直 对于偏差较大的立即纠正					
协调内容 或其他						
记录人	娄元中		总监签阅			