

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年02月03日 星期六	气候	晴	气温	-8℃-2℃
监理单位动态:	姜元坤		材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态:	15人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	1号房屋顶组件安装完成 1号房屋顶桥架安装完成85% 1号房屋顶电缆敷设				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他					
记录人	姜元坤		总监签阅		