

# 监 理 日 志

工程名称:

|            |                                    |    |                          |    |        |
|------------|------------------------------------|----|--------------------------|----|--------|
| 日期         | 2018年07月06日 星期三                    | 气候 | 晴                        | 气温 | -6℃-4℃ |
| 监理单位动态:    | 姜元帅                                |    | 材料进场、取样见证、合格情况:<br><br>无 |    |        |
| 施工方人员动态:   | 10人                                |    |                          |    |        |
| 施工机械动态:    | 无                                  |    |                          |    |        |
| 施工进度情况     | 15#房屋顶桁架安装完成95%<br>15#房屋顶接地焊接完成60% |    |                          |    |        |
| 检查发现的问题    | 无                                  |    |                          |    |        |
| 处理措施、意见、结果 | 无                                  |    |                          |    |        |
| 协调内容或其他    |                                    |    |                          |    |        |
| 记录人        | 姜元帅                                |    | 总监签阅                     |    |        |