

监 理 日 志

工程名称: 山东东方新材料有限公司44W屋顶分布式光伏电站项目

日期	2018年3月19日 星期二	气候	多云转晴	气温	25-13℃
监理单位动态:	姜元坤		材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态:	15人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	2号逆变器直流侧电缆终端头制作 2号房屋顶电缆桥架安装完成 2号房屋顶汇流箱侧到逆变器直流电缆汇流箱侧终端电缆头制作				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他					
记录人	姜元坤		总监签阅		