

监 理 日 志

工程名称: 山东东方新材料有限公司4444屋顶分布式光伏电站项目

日期	2018年3月21日 星期三	气候	晴	气温	20-12℃
监理单位动态:	姜元帅		材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态:	10人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	高压电缆终端头制作、汇流箱485通讯线连接				
检查发现的问题	个别电缆桥架内, 电缆量较多 预估无法盖严 电缆桥架盖				
处理措施、意见、结果	将桥架盖板对出现上述情况的部位进行相应处理, 确保电缆桥架盖能盖严。				
协调内容或其他	科质管部经理到项目现场检查。				
记录人	姜元帅		总监签阅		