

监 理 日 志

工程名称: 山东东方新材料有限公司4MW屋顶分布式光伏电站项目

日期	2018年4月15日 星期日	气候	晴	气温	5℃-20℃
监理人员动态:	姜元帅	材料进场、取样见证、合格情况: 接地刀闸的套管到场。			
施工方人员动态:	3人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	视频监控系统安装				
检查发现的问题	现场检查 多项整改项与2018年04月09日下发的通知单时 别无一致。 毫无整改迹象。				
处理措施、意见、结果	下发通知单, 再次要求施工方单位整改。 若再不整改, 将惩罚措施。				
协调内容或其他	施工方对我监理方04月09日下发的监理通知单中的整改项, 经检查与数天前毫无差别, 均未整改, 再次下发通知单				
记录人	姜元帅	总监签阅			

协调内容
其他

记