

监 理 日 志

工程名称: 山东东方新材料有限公司4MW屋顶分布式光伏电站项目

日期

2018年4月28日 星期六

气候

阴

气温

17℃-28℃

监理人员动态:

姜元坤

施工方人员动态:

10人

施工机械动态:

无

材料进场、取样见证、合格情况:

无

施工进度情况
施工部位

停电 开始安装东方新材料配电房总柜上的光差保护装置。
安装10KV电缆护罩
安装并网柜底部支撑
安装水清洗系统管道阀门 恢复电力及清理上述施工产生的垃圾。

检查发现的问题

无

处理措施、意见、结果

无

协调内容
或其他

建设单位对总包下发的罚款单加以确认。

记录人

姜元坤

总监签阅