

监 理 日 志

工程名称: ~~常州~~ 山东东方新材料有限公司400W屋顶分布式光伏电站项目

日期	2018年4月4日 星期三	气候	晴转阴	气温	4℃-10℃
监理单位动态:	姜元明		材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态:	5人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	现场无施工。施工单位正在协调运堆通道,水清洗系统,视频监控,厂房加固的 队伍。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	签施工资料				
记录人	姜元明		总监签阅		