

监 理 日 志

工程名称: 山东维柴2MW光伏发电项目

日期	2017年12月09日 星期六	气候	晴	气温	2°-13°
监理单位动态:	刘瑞生	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	8人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	1. 铺设彩钢瓦。 2. 搭建钢手架。				
检查发现的问题	未佩戴安全帽。				
处理措施、意见、结果	已要求施工人员进行佩戴。				
协调内容或其他	无				
记录人	刘瑞生	总监签阅	薛生财		