

监 理 日 志

工程名称: 山东潍柴2MW光伏发电项目

日期	2017年12月10日 星期一	气候	晴	气温	-12
监理单位动态:	刘瑞光		材料进场、取样见证、合格情况: 钢丝绳夹进场		
施工方人员动态:	20人				
施工机械动态:	吊车				
施工进度情况	1. 搭建桁架完成。 2. 支腿、支架全部进场。				
检查发现的问题	桁架无安全警示标志。				
处理措施、意见、结果	要求施工方增加安全警示标识牌。				
协调内容或其他	无				
记录人	刘瑞光	总监签阅	薛生财		