

监 理 日 志

工程名称: 山东鲁能临沂2MW光伏电站项目		气候: 小雪转阴	气温: -2-5°
日期: 2017年12月4日 星期四			
监理单位动态: 刘瑞生	材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态: 24人			
施工机械动态: 无			
施工进度情况	管理人员2名, 进行支架安装作业。		
检查发现的问题	彩钢瓦屋面护栏安装不合格, 已下发		
处理措施、意见、结果	已下发编号 ZHJL-WC-TZ-01 监理通知单, 责令施工方进行整改。		
协调内容或其他	无		
记录人	刘瑞生	总监签阅	薛生财