

监 理 日 志

工程名称: 山东潍柴2MW光伏发电项目

日期	2017年12月23日 星期六	气候	晴	气温	-1~6°
监理单位动态:	刘瑞忠		材料进场、取样见证、合格情况: 并网柜, 汇流箱, 交流电缆.		
施工方人员动态:	4人.				
施工机械动态:	无.				
施工进度情况	1. 并网柜安装接线1台. 2. 逆变器、汇流箱安装14台/4台接线完成. 3. 并网柜处电缆接线完成.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无.				
协调内容或其他	无				
记录人	刘瑞忠	总监签阅	薛生财.		