

监 理 日 志

工程名称: 山东诸城210W光伏扶贫项目				
日期	2018年1月20日 星期五	气候	晴	气温 -3°-9°
监理单位	监理单位动态: 刘瑞杰		材料进场、取样见证、合格情况: 无.	
	施工方人员动态: 8人			
	施工机械动态: 无			
施工进度情况	1. 加装逆变器金属罩子. 2. 项目整改消缺.			
检查发现的问题	无			
处理措施、意见、结果	无.			
或其他	要求施工单位尽快完善报审资料.			
记录人	刘瑞杰	总监签阅	薛生财.	