

监 理 日 志

工程名称: 山东莱德管业 3MW分布式光伏发电项目

日期	2018年1月4日 星期四	气候	多云	气温	-7~5℃
监理单位动态: 检查施工现场		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 3#进行组件安装					
施工机械动态: 吊车1台					
施工进度情况	现场垃圾逐步撤离屋面。 3#厂房进行组件安装工作。 1#厂房箱变接线基本完成。				
检查发现的问题	1. 屋面下水沟有泥垢。 2. 组件底下有硬纸片。 3. 安装组件有歪斜现象。				
处理措施、意见、结果	1. 清理泥垢, 防止堵塞。 2. 自查已安装完毕工程。 3. 调整不合格变装的组件。				
协调内容或其他					
记录人	朱祥光	总监签阅	薛生财		

