

监 理 日 志

工程名称: 云杉清能沿海高速兴桥互通区光伏发电项目

日期	2018年3月17日 星期六	气候	多云	气温	7~12℃
监理单位动态:	1. 监理单位1人 2. 监理单位巡视现场		材料进场、取样见证、合格情况: 无新材料进场.		
施工方人员动态:	施工队员13人, 管理人员1人				
施工机械动态:	吊车1台				
施工进度情况	1. 桥梁消缺整改施工 2. 柱头防腐施工 3. 江流箱防火封堵施工.				
检查发现的问题	检查发现1#区域个别柱头防腐不到位, 有露底漆的情况.				
处理措施、意见、结果	指令施工人员对相关部位进行了重新防腐.				
协调内容或其他	正常安全施工.				
记录人	孔令才	总监签阅	苗子明		