

监 理 日 志

工程名称: 云林县清淤治理海高建兴桥互通区光伏发电项目.

日期	2018年3月19日 星期二	气候	阴有小雨	气温	5~8°
监理单位动态:	1. 监理人员1人 2. 正常巡视现场	材料进场、取样见证、合格情况: 无新材料进场.			
施工方人员动态:	施工人员10人, 管理人员1人				
施工机械动态:	吊车1台.				
施工进度情况	1. 组件间接地线跨接施工. 2. 汇流箱防火封堵施工. 3. 桩头防腐施工消缺整改.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	正常安全施工				
记录人	孔令才	总监签阅	董志明		