

# 监 理 日 志

工程名称: 云杉清能治海高速兴木桥3.2公里光伏发电项目

|            |                                                          |                                |     |    |      |
|------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|-----|----|------|
| 日期         | 2018年3月6日 星期二                                            | 气候                             | 晴   | 气温 | 5~6° |
| 监理单位动态:    | 1. 监理单位2人<br>2. 正常巡视检查                                   | 材料进场、取样见证、合格情况:<br><br>无新材料进场。 |     |    |      |
| 施工方人员动态:   | 施工人员2人, 管理人员1人                                           |                                |     |    |      |
| 施工机械动态:    | 吊车1台                                                     |                                |     |    |      |
| 施工进度情况     | 1. 支架间接地完成22组.<br>2. 场内视频监控施工<br>3. 汇流箱接线全部完成, 已全容量并网发电. |                                |     |    |      |
| 检查发现的问题    | 无                                                        |                                |     |    |      |
| 处理措施、意见、结果 | 无                                                        |                                |     |    |      |
| 协调内容或其他    | 正常安全施工                                                   |                                |     |    |      |
| 记录人        | 孔金才                                                      | 总监签阅                           | 苗子明 |    |      |