

监 理 日 志

工程名称: 云岭靖波沿海高速^{大桥}互通光伏发电项目

日期	2018年2月28日 星期三	气候	多云	气温	0℃-10℃
监理人员动态: 监理人员2人巡视现场		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态: 管理人员3人管理现场					
施工机械动态: 打拉机一台打拉					
施工进度情况	打拉完成21根, 累计完成1841根				
检查发现的问题	检查发现个别拉垂直偏差大				
处理措施、意见、结果	要求施工单位改正				
协调内容或其他					
记录人	朱芳兵	总监签阅	苗守明		